QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

05/08/2025

Montant - M62 ID4 57-60 Eclisse - 2,20 à 4,00 ml

Réf. : 200161

Fournisseur : Spp pai

INFORMATIONS

Profilé métallique en I, à l'Inertie presque Deux fois plus importante (Inertie = 8,98 cm4) qu'un montant M62 ailes de 35 mm, en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement de 57-60 mm et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID4 éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (40cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)
Applications possibles en cloisons - contre-cloison - plafond

DÉTAILS

- Conserve les habitudes de pose et les performances de deux montants adossés suivant le DTU 25.41
- Gain de temps à la pose (pas de vissages entre montants, pas d'erreur d'alignement des perforations de passages de gaines)
- Se fixe dans un rail de 62 standard
- Améliore l'acoustique des cloisons

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	62 mm
Epaisseur	60 mm
Poids	1.06 kg / m
Matière	Acier galvanisé

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.