



13/09/2025



Panne turbo - vent fort

Réf. : 121998

Fournisseur : Express

INFORMATIONS

La panne turbo est adaptée aux conditions extrêmes (altitude, vent fort, froid) : la flamme pénètre au coeur de la panne pour obtenir plus rapidement la bonne température de travail.

DÉTAILS

Panne Turbo de rechange en cuivre à 99,9% pour packs fer de couvreur et ensembles « panne + lance ».

Matériaux : Cuivre à 99,9%

Bout de panne (mm) : 45 x 5

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0.292 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.